

# Kit de limpeza e preparação para conectores de fibra óptica

## TK-184A



### LOCALIZADOR VISUAL DE FALHAS

Identifica pontos de ruptura, vazamentos, conexões deficientes e pontos de tensão em cabos de fibra óptica



### CLIVADOR DE PRECISÃO

Para fibras com buffer de 900 µm ou fibras revestidas de 250 µm. Proporciona uma clivagem perfeita, preparando a fibra para a fusão por emenda.



### PERFEITA PARA CORTAR KEVLAR®

Além disso, a lâmina JIC-186 corta isolamento de cabos, fita adesiva, abraçadeiras e outros materiais com facilidade



### ESTOJO DE TRANSPORTE RESISTENTE

Com alças para maior segurança e praticidade



## Descrição

O kit de limpeza e preparação de conectores de fibra óptica TK-184 da Jonard Tools oferece produtos de limpeza e preparação para uso em faces de conectores de 1,25 mm e 2,5 mm e adaptadores de anteparo. O kit inclui os seguintes itens:

- O removedor de fibra óptica remove a capa de fibra de 1,6 a 3 mm, o revestimento de proteção de 600 a 900 microns e o cabo de 250 microns para expor a fibra de vidro de 125 microns.
- O clivador de fibra cliva fibras com buffer de 900 µm ou fibras revestidas de 250 µm. Este clivador de precisão proporciona uma clivagem perfeita, preparando a fibra para a fusão por emenda.
- Lenços umedecidos feitos com um solvente de álcool isopropílico a 91%, não abrasivo e sem resíduos, para limpar as faces das extremidades de forma rápida e fácil.
- O Localizador Visual de Falhas identifica pontos de ruptura, vazamentos, conexões deficientes e pontos de tensão em cabos de fibra óptica.
- Acompanha estojo de transporte resistente H-22 com alças para maior segurança e praticidade.

Inclui também a tesoura JIC-186 para Kevlar e a ferramenta JIC-63020 para cortar Kevlar e cabos.

## Especificações

Dimensões	25,4 cm x 13,97 cm x 12,7 cm
Código de barras UPC	810053352090